

*Propozowana lokalizacja nr. II*



*Propozowana lokalizacja nr. I0*



Droga gminna nr 109642D (G2.1) o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5-4,0m, stan techniczny niezadowalający. Drogą kredta o nietypowej szerokości (wymuszająca zwolnienie mijającej się posadzki) z duzymi spadkami podłużnymi oraz tukami ograniczającymi widoczność, a także ze skrzyczowaniami z przebiegiem głownego kierunku pod katem prostym.

"Lokalizacja nr I0, II  
Miejscowość Rudzica

Opinia wykonawcy:

W opowiadzi na interpretację z dnia 21 września 2020 r. dotyczącej zatwierdzenia projektu zwalniającego na droze gminne nr 109642D Rudzica Kolonia w kierunku drogi powiatowej prowadzącej do Mirkutów, pomiedzy posesjami 20k a 29k, informuję, że tym zakresie zastala wykonała „Opinia w zakresie możliwości technicznych i zasadności lokalizacji projektu zwalniającego w miejscowości Siekierczyn, Zaręba, Wesołowska, Pisaców, Rudzica”, przed Paną inż. Tomaszem Daniłow (uprawnienia budowlane nr 40/DOS/03, DOS/0178/PWBs/17). Z opinią wykonała, iż we wskazanych miejscach wykonać elementów spowalniających ruch jest bezsensadna.


Radiowy Radny Gminy Siekierczyn  
Tadeusz Ślabicki  
Pan

IR.7226.5.2021

Siekierczyn, dnia 30 września 2021 r.

e-mail: [ug@siekerczyn.pl](mailto:ug@siekerczyn.pl), <http://siekerczyn.pl>  
tel.: 75 7221778, 75 7221788, fax: 75 6666150

URZĄD GMINY SIEKIERCZYN  
Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn



Wyznaniaie elementów spowalniaczyk ruch na w/w odcinku drogi jest bezzasadne.

Wskazano lokalizacje dwóch progów w rejonie skrzyniowych pełniacych funkcje spowolnienia ruchu. Drogą jest waska, kręta, ze stkąa widocznością, występującą niewidoczną natężenie ruchu problematyczne ze względem na duże spadki terenu, co okresie zimowego może powodować projekty. Ponadto zanotowane w obu lokalizacjach progów zwalniających jest niebezpieczne dla rowerzystów. Lokalizowanie progu przy budynku dodatkowo narazi je na uszkodzenia spowodowane drganiem i groti roszczeńami ze strony "fasciceli".

ZAPRZECIA WOTUA  
Zdjęcie z dnia  
Z u p. WOTUA GMINY

Z poważaniem


Załącznik:  
Opinia w zakresie możliwości technicznych i zasadności lokalizacji projektu zwalniającego w miejscowości: Siekierczyn,  
Zaręba, Wesołowska, Piszców, Rudzica

Ozryska:

3. Aa

Przewodniczący Rady Gminy Siekierczyn  
Pan Piotr Kret  
Radny Rady Gminy Siekierczyn  
Pan Tadeusz Skubik  
Przewodniczący Rady Gminy Siekierczyn  
Dominiela Wieliba  
Sprawy prowadzi:

Tel. 75 722 17 78 wew. 28  
Referent ds. drogowictwa, budownictwa i remontów



Orientacyjne lokalizacje  
zamieszkały w gospo-  
darstwach

zazwyczajne  
się  
jako

kiedy

Droga gminna nr 109642D (G2,1) o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5-4,0m, stan techniczny niezadowalający. Droga kretą o nienormatywnej szerokości (wyuszajaca zwolnienie mijaćych sie pojazdów) z duzymi spadkami podłużnymi oraz tukami ograniczającymi widoczność, a także ze skrzyczowaniami przesłejem głownego kierunku pod kątem prostym.


Lokalizacja nr 10, 11  
Miejscowość Rudzica

Nr 40/DOŚ/03, DOŚ/0178/PWB/S/17  
 UPRAWNIENIA BUDOWLANE  
**inż. Tomasz Daniłkow**

Tomasz Daniłkow  
Opracował:

rozczenniamy ze strony Właszciceli.  
lokalizowanej progu przy budynku dodałkowym naraża je na uszkodzenia spowodowane drganiem i grotami  
spadki terenu, co w okresie zimowym może powodować niebezpieczne zdarzenia drogowe.  
Ponadto zamotowanie w obu lokalizacjach progu zwalniających jest problematyczne ze względu na duże  
wysokości, kiedy, ze stąpów widocznością, występuje niskie natężenie ruchu pojazdów.  
Wskazano lokalizację dwóch progów w rejonie skrzyżowania pełniących funkcję spowolnienia ruchu. Droga jest  
wykonanie elementów spowalniających ruch na w/w odcinku drogi jest bezzasadne.

Zdj. 12. Propozycja lokalizacji nr 11



Zdj. 11. Propozycja lokalizacji nr 10

